

LTA'S/MSB/SID's/AD'S sowie Verbrauchsmaterial sind in der unten angegebenen Preisen nicht enthalten!

Alle Preise in Euro zzgl. der Gesetzlichen MwSt.

Service -Leistung	1-Motorig	2-Motorig
Mechanikerstunde	75	85
Prüferstunde	85	95
ARC durch externe Betriebe in Zusammenarbeit	Nach Aufwand	Nach Aufwand
Wägung	250	350
Magnetkompass kompensieren	75	75
Motorinspektion bei TBO-Überschreitung	300	600
Propellerinspektion bei TBO- Überschreitung	75	150
Öl- Analyse	130	130
Instandhaltungsprogramm erstellen als Selbsterklärung bei nicht Werftkunden	550	-
Instandhaltungsprogramm erstellen als Selbsterklärung bei Werftkunden	350	-
Instandhaltungsprogramm erstellen zur Genehmigung der Behörde (die Gebühren, die von der Behörde erhoben werden, gehen direkt zu Lasten des Kunden und sind nicht inbegriffen)	550	1050
Instandhaltungsprogramm aktualisieren	180	280
Verkehrszulassung in Deutschland ohne Gebühren der Behörde (die Kosten der Behörde gehen direkt zu Lasten des Antragstellers)	1200	Nach Aufwand a 95€/Std.
Prüfflug VFR durchführen	Service	Service
Aufnahme des Flugzeugs in die Wartungssysteme bei nicht Werftkunden	450	750
Aufnahme des Flugzeugs in die Wartungssysteme bei Werftkunden	300	300
Reisezeit pro Stunde	60	60
Kilometer-Pauschale in Euro	0,60	0,60
Flugzeug reinigen außen (ohne Polieren) bei normaler Verschmutzung ansonsten wird nach Aufwand berechnet a 75€/Std. (Bitte gesondert Termin vereinbaren!)	200	Nach Aufwand a 75€/Std.
Flugzeugreinigen außen mit Polieren (Bitte gesondert Termin vereinbaren!)	500	Nach Aufwand a 75€/Std.
Flugzeugreinigung innen (Bitte gesondert Termin vereinbaren)	150	Nach Aufwand a 75€/Std.
Büropauschale ab einem Aufwand von einer Stunde	75	75
Bearbeitungsgebühren bei selbstbeschafften Ersatzteilen, zwingend erforderlich ist ein EASA Form One/ Form 8130-3 und ein Liefernachweis des Lieferanten! Ausgenommen sind Sondervereinbarungen! Die Haftung für selbstbeschafftes Material ist ausgeschlossen!	150	150
Erstellung der Wartungsdokumentation als Unterstützung des Halters Pro erstellter Dokumentation.	75	150
Unterstützungsarbeit zur Aufrechterhaltung der Dokumentationen bei Selbsterklärungen und Beteiligung der Systemkosten	350/Jahr	750/Jahr
Tagespauschale zur Kaufberatung eines Luftfahrzeuges	600	680
Probeller dynamisch auswuchten	180	360

Alle Preise beziehen sich auf die Stunden, die für die Durchführung der Wartungsmaßnahme nach Herstelleranweisung benötigt werden. Zusätzliche Arbeiten die durch Instandsetzung oder durch zusätzliche Wartungsmaßnahmen durch den Hersteller (SID, CPCP, AD, LTA, MSB, etc) benötigt werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und ohne Material!

Hersteller	Muster	50 h	100 h	200 h	500 h	1000 h	2000 h	6000 h
Aquila	AT01, AT01-100 etc.		840	1140				Nach Aufwand
Beech	24 / 24R,33,35	850	2150					
Beech	60 (Duke)	1580	5210					
Breezer	912	540	790	1220				
Cessna	140 / 150	525	795	1225				
Cessna	152	525	795	1225				
Cessna	172 A-Q	525	1225	1530				
Cessna	172 R-S	650	1275	1650				
Cessna	172 R-S	Progressive Care Programm nach Aufwand a 75€/Std und eine Prüferstunde a 90€/Std						
Cessna	172 / 177 RG	712	1650	2025				
Cessna	FR172	525	1225	1530				
Cessna	182	804	1291	1768				
Cessna	182RG	804	1519	2120				
Cessna	210	804	1980	2355				
Cessna	P210	1015	2450	2850				
Cessna	P337	950	3410	4500				
Cessna	340	950	3480	4870				
Cirrus	SR20	680	1700					
Cirrus	SR22	745	1830					
Commander	112	765	1480					
Commander	114 / 115	765	1480					
Diamond	DA20 / DV20	380	765	1120		2280	2480	Nach Aufwand
Diamond	HK36	380	765	1120		1650	2150	
Diamond	DA40-180	520	1065	1125				
Grumman	AG-5B, AA-5	540	926					
Mooney	M18-M201	990	1590					
Morane	880-885	520	1190					
Morane	892 / 894	520	1190					
Mylus	MY102	420	965					
Piper	PA18-22, J3C,J4	510	935					
Piper	PA28-140/151/161/181	585	1110					
Piper	PA28- R200 / Rt201 Arrow	590	1650					
Piper	PA28 RT-201T	752	1685					
Piper	PA28-235/236	585	1190					

Alle Preise beziehen sich auf die Stunden, die für die Durchführung der Wartungsmaßnahme nach Herstelleranweisung benötigt werden. Zusätzliche Arbeiten die durch Instandsetzung oder durch zusätzliche Wartungsmaßnahmen durch den Hersteller (SID, CPCP, AD, LTA, MSB, etc) benötigt werden zusätzlich nach Aufwand berechnet.

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und ohne Material!

Fortsetzung...

Hersteller	Muster	50 h	100 h	200 h	500 h	1000 h	2000 h	6000 h
Piper	PA28-235 / 236	585	1190					
Piper	PA32-260 / 300	850	1850					
Piper	PA34-200T / 220T	1580	2410					
Piper	PA38-112	595	1050					
Robin	DR300	540	1150					
Socata	TB20, TB21	680	1685	1880				
Socata	TB9, 10, 2000	580	1280	1390				
Tecnam	2002JF	430	1005			1220	1480	

Robin DR400/500 Series

50h	100h / 1Jahr	500h (Inkl. 100h / 1 Jahres Kontrolle)	1000h / 3 Jahre	2000h / 6 Jahre
540	1185	1530	1950	3780

Robin DR300/400/500

Fahrwerk 6 Jahres Kontrolle und Durchführung der Rissprüfung LTA		
Hauptfahrwerk	6 Jahres/2000h Kontrolle inkl. Standardmaterial	850,-/ je Bein
Bugfahrwerk	6 Jahres/2000h Kontrolle inkl. Standardmaterial inkl. Durchführung der gültigen LTA	1350,-

